



**FT 25-W
FT 25-RGB**

Kontrastsensor
Contrast sensor
Capteur de contraste
Sensor de contraste



068-14443 05.03.2013-01
www.sensopart.com

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS (TYP.)

FT 25				-W	-RGB
Ⓧ Schaltausgang Q	Ⓧ Switching output Q	Ⓧ Sortie de commutation Q	Ⓧ Salida de conmutación Q	Push-Pull	
Tastweite (TW)	Scanning distance (TW)	Distance de détection (TW)	Distancia de detección (TW)	s. Aufschrift Sensor see sensor inscription voir l'inscription du capteur ver la inscripción del sensor	
Lichtart	Used light	Type de lumière	Tipo de luz	LED weiß white blanche blanco	LED rot, grün, blau red, green, blue rouge, verte, bleue rojo, verde, azul
Betriebsspannung +U _B ²⁾	Operating voltage +U _B ²⁾	Tension d'alimentation +U _B ²⁾	Tensión de servicio +U _B ²⁾	10 ... 30V DC	
Leerlaufstrom I ₀	No-load supply current I ₀	Courant hors charge I ₀	Corriente en vacío I ₀	≤ 30 mA	
Ausgangsstrom I _B	Output current I _B	Courant de sortie I _B	Corriente de salida I _B	≤ 100 mA	
Steuereingang IN ³⁾	Control input IN ³⁾	Entrée de contrôle IN ³⁾	Entrada de control IN ³⁾	+U _B = Teach-in -U _B = open = normal function	
Werkseinstellung	Factory setting	Configuration d'origine	Ajuste de fábrica	LO / DO via Teach-in LO / DO via teach-in LO / DO via Teach-in LO / DO a través de Teach-in	

¹⁾ Ⓧ ausgenommen Typen Fx 25...-M3M/-M4M ¹⁾ Ⓧ except for types Fx 25...-M3M/-M4M ¹⁾ Ⓧ sauf les types Fx 25...-M3M/-M4M ¹⁾ Ⓧ excepto tipos Fx 25...-M3M/-M4M
²⁾ max. 10% Restwelligkeit, innerhalb U_B, ~50Hz/100Hz ²⁾ max. residual ripple 10%, within U_B, approx. 50Hz/100Hz ²⁾ ondulation résiduelle maxi 10% à l'intérieur de U_B, env. 50Hz/100Hz ²⁾ máx. 10% de ondulación residual, dentro de U_B, aprox. 50Hz/100Hz
³⁾ siehe Grafik G ³⁾ see illustration G ³⁾ voir illustration G ³⁾ véase el gráfico G
 Ⓧ = Taste verriegelt Ⓧ = button locked Ⓧ = touche verrouillée Ⓧ = tecla bloqueado

Ⓧ SICHERHEITSHINWEISE
Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
Anschluss, Montage, Einstellung und Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal.
Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie (nicht zum Schutz von Personen geeignet).
Einsatz nicht im Aussenbereich.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Sensor wird zum optischen berührungslosen Erkennen von Kontrasten eingesetzt.

MONTAGE
Sensor an geeignetem Halter befestigen (Halter s. www.sensopart.com).

ANSCHLUSS
Stecker spannungsfrei aufstecken und festschrauben.
Leitung anschliessen. Es gilt das Anschlusschema (s. Grafik B).
Für PNP/NPN gilt (s. Grafik C).
Spannung anlegen → LED grün leuchtet.
Umschaltung LO ↔ DO (s. Grafik F; Rückseite).
LO = hellschaltend; DO = dunkelschaltend.

JUSTAGE (S. GRAFIK D)
Sensor auf die zu erfassende Marke ausrichten.
Abstand, Orientierung und Ausrichtung beachten (s. Grafik D).

Ⓧ SAFETY INSTRUCTIONS
Read operating instructions before start-up.
Connection, assembly, setting and start-up only by trained personnel.
No safety component according to EU machinery directives (not suited for the protection of personnel).
Not for outdoor use.

INTENDED USE
Sensor is implemented for optical contact-free recognition of contrasts.

ASSEMBLY
Fix sensor on suitable mounting component (see www.sensopart.com).

CONNECTION
Insert plug tension-free and screw it tightly.
Connect cable according to the connection diagram (see illustration B).
For PNP/NPN (see illustration C).
Apply voltage → green LED lights up.
Switching LO ↔ DO (see illustration F; back).
LO = light on; DO = dark on.

ADJUSTMENT (SEE ILLUSTRATION D)
Align the sensor to the mark to be recognized.
Observe the distance, orientation and alignment (see illustration D).

Ⓧ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Lire les instructions de service avant mise en service.
Raccordement, assemblage, réglage et mise en service ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
Il ne s'agit pas de pièces de sécurité selon les directives européennes en vigueur concernant les machines (inappropriées à la protection de personnes).
Nepas utiliser à l'extérieur.

UTILISATION CONFORME
Le capteur est utilisé pour la détection optique sans contact des contrastes.

MONTAGE
Monter le capteur sur une équerre de fixation appropriée (voir www.sensopart.com).

RACCORDEMENT
Insérer le connecteur hors tension et visser.
Connecter le câble selon le schéma de raccordement (voir illustration B).
Pour PNP/NPN (voir illustration C).
Mettre sous tension → LED verte est allumée.
Inversion LO ↔ DO (voir illustration F; verso).
LO = allumée éteint; DO = sombre.

AJUSTEMENT (VOIR ILLUSTRATION D)
Aligner le capteur sur le repère à saisir.
Observer la distance, l'orientation et l'alignement (voir illustration D).

Ⓧ INDICACIONES DE SEGURIDAD
Antes de la puesta en marcha, lea las instrucciones de servicio.
La conexión, el montaje, el ajuste y la puesta en marcha deben correr a cargo únicamente de personal especializado.
No es una pieza de seguridad según la directiva de máquinas de la UE (no es adecuada para la protección de personas).
No utilice en el exterior.

USO DEBIDO
El sensor se usa para la detección óptica sin contacto de contrastes.

MONTAJE
Fije el sensor a un soporte adecuado (para el soporte véase www.sensopart.com).

CONEXIÓN
Conecte y atornille el conector cuando no haya tensión.
Conecte el cable. Aplique el esquema de conexión (véase el gráfico B).
Para PNP/NPN (véase el gráfico C).
Aplique la tensión → el LED verde se enciende.
Comutación LO ↔ DO (véase el gráfico F; reverso).
LO = claro activado; DO = oscuro activado.

AJUSTE (VÉASE EL GRÁFICO D)
Oriente el sensor hacia la marca que va a registrarse
Tenga en cuenta la distancia, la orientación y la alineación (véase el gráfico D).

A. MASSBILD | DIMENSIONAL DRAWING | PLAN COTES | ESQUEMA DE DIMENSIONES

Ⓧ	Ⓧ	Ⓧ	Ⓧ
1 LED gelb ¹⁾	Yellow LED ¹⁾	LED jaune ¹⁾	LED amarillo ¹⁾
2 Taste	Button	Touche	Tecla
3 LED grün ²⁾	Green LED ²⁾	LED verte ²⁾	LED verde ²⁾
4 Empfängerachse	Receiver axis	Axe de récepteur	Eje de recepción
5 Senderachse	Emitter axis	Axe d'émetteur	Eje de emisión

¹⁾ Schaltausgangsanzeige | switching output indicator | afficheur sortie de commutation | indicación de salida de conexión
²⁾ Betriebsspannungsanzeige | operating voltage indicator | afficheur tension de service | indicación de tensión de servicio

B. ANSCHLUSS | CONNECTION | RACCORDEMENT | CONEXIÓN

4-pin connector diagram showing pins 1 (BN), 2 (WH), 4 (BK), 3 (BU).
 Wiring diagram for Push-Pull output: +U_B to 1 BN, IN to 2 WH, Q to 4 BK, -U_B to 3 BU.

C. SCHALTART | SWITCHING MODE | TYPE DE COMMUTATION | TIPO DE CONMUTACIÓN

PNP	LED yellow
DO +U _B	●
DO -U _B	●
LO +U _B	●
LO -U _B	●
NPN	LED yellow
LO +U _B	●
LO -U _B	●
DO +U _B	●
DO -U _B	●

D. JUSTAGE | ADJUSTMENT | AJUSTEMENT | AJUSTE

Abstand | Distance | Distance | Distancia
 Diagrams showing correct (12mm) and incorrect (too close) sensor-to-object distance.

Ausrichtung | Alignment | Alignement | Alineación
 Diagram showing the sensor must be aligned within a 10° angle.

Orientierung | Orientation | Orientation | Orientación
 Diagrams showing correct (thumbs up) and incorrect (thumbs down) sensor orientation.

