



MBD F 25ST

Halterung (Aluminium) für Schwalbenschwanz F 25 an Stangen $\varnothing$ 12 mm

Mounting component (aluminium) for dovetail F 25, for bars $\varnothing$ 12 mm


Equerre de fixation (aluminium) pour pince à queue d'aronde F 25 pour barres $\varnothing$ 12 mm

Soporte para cola (aluminio) de milano F 25 para barras $\varnothing$ 12 mm


068-14444 18.09.2013-02

www.sensopart.com

A. MASSBILD | DIMENSIONAL DRAWING | PLAN COTES | ESQUEMA DE DIMENSIONES



B. MONTAGE | ASSEMBLY | MONTAGE | MONTAJE



D. MONTAGE

Die beiden Klemmbacken der Halterung mit der ausgesparten Nut an der Stange anbringen.
Den Sensor mit der Schwalbenschwanzführung an der Rückseite des Gehäuses in die radiale Führung der Halterung klemmen.
Sensor nach Bedarf ausrichten (Abb. 4).
Nach der Justage die Halterung mit einer M4-Schraube unter Verwendung einer M4-Mutter (Abb. 3) befestigen.

GB. ASSEMBLY

Fix the two clamp jaws of the mounting component with their groove side to the bar.
Fix the sensor with its dovetail guide on the back side to the radial guide of the mounting component.
Align sensor as needed (fig. 4).
After adjustment, fix the mounting component with one M4 screw, using one M3 nut (fig. 3).

F. MONTAGE

Enclencher les deux mâchoires de serrage avec son encoche libre sur la barre.
Enclencher le capteur avec son guidage de fixation de la pince à queue d'aronde (à l'arrière du capteur) dans le guidage radial de l'équerre de fixation.
Aligner le capteur selon les besoins (fig. 4).
Après l'ajustement, attacher l'équerre de fixation avec une vis M4 en utilisant une écrou M4 (fig. 3).

E. MONTAJE

Fije las dos mandíbulas de sujeción del soporte con el lado escotado hacia la barra.
Sujete el sensor en la guía radial del soporte con la guía de cola de milano en el lado posterior de la carcasa.
Alinee el sensor según sea necesario (fig. 4).
Después del ajuste, sujete el soporte con un tornillo M4 utilizando una tuerca M4 (fig. 3).